

Bestilling til Byggmester Furunes fra Kolstadhaugen borettslag:

E-post on. 25.01.2023 kl 18:07

Hei, takk for at du deltok i møte vedrørende termofotografering.

Vi ønsker at du sender oss en beskrivelse av hva som er problemet hos oss. Svake punkter, inngangsparti og sokler. Si noe om hva svake punkter er.

Si litt om hva dere har erfaring med hos andre borettslag med lignende problematikk og løsninger dere har brukt der. Si gjerne også noe om hva man selv kan gjøre for et best mulig inneklima, feks nevne små tiltak man selv kan utføre, gummilist på verandadør, gassovn, avfukter, varmepumpe etc.

Vi ønsker også at du kommer med prisestimat på dine forslag.

Det er fint hvis teksten utformes slik at den kan brukes i offentlig sammenheng, på vår hjemmeside og ut til beboere.

Med vennlig hilsen og med ønske om en fortsatt fin dag!

Kathrine H. Langtind

Styreleder i Kolstadhaugen borettslag

Svar fra Byggmester Furunes:

Fra: Post <post@furunes.as> Sendt: tirsdag 14. februar 2023 15:30:33 (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris Til: Styreleder Kolstadhaugen (Kathrine) <styreleder@kolstadhaugen.no> Emne: VS: Termofotografering

Hei

Erfaringsmessig kan tiltak i 1 etg. være Boring og skumming av gulv i 1.etg. som tetter luftlekkasjer ettermontering av feielister er nødvendig.

Kostnad ca. 4000,- på stueside og tilsvarende det samme på gavlvegg i stue der det er yttervegg.

Isolering innvendig på betongvegg i soverom med 30mm isolasjon og ny veggplate for maling. Inkl. nødvendig fugging. Tetting i gulv for 1 etg.

Kostnad ca. 16.000,- Elektrikerarbeid er ikke medtatt.

Kontroll tetting av vinduer – overganger betong/trevegger ca. kr 5000,-

ALLE PRISER EKS.MVA

Generelt anbefales ikke bruk av gassovner som hovedoppvarming, da det tilføres ekstra fukt.

Ellers se vedlagte info ark.

Mvh

Lars.

Byggmester Geir O Furunes AS

Industrivegen 39F

7080 HEIMDAL

